

4 樓 C 工場電路板鑽孔、裁切集塵設備使用步驟

1. 向上 打開風閘	
2. 調整吸嘴角度	
3. 打開吸塵器電源	
4. 鑽孔後 關閉吸塵器電源	
5. 關閉風閘	